



Stosowane w Laboratorium zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności ze specyfikacją/ wymaganiem:

➤ **Zasada prostej akceptacji**



Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji

➤ **Zasada pasm ochronnych – pasmo ochronne równe niepewności rozszerzonej**



Ryzyko błędnej akceptacji jest mniejsze od 2,5%. Ryzyko błędnego odrzucenia jest mniejsze od 2,5%